

KARTA OTWORU

Załącznik 5

TEMAT: Miradz, most na Szyi

Nr otworu: 1

Rzędna: 62.2

Głębokość (m p.p.t.) 12.0

Data: 2013.09.24

System wiercenia: RKS

Sondowanie: DPH do 12.0 m

Głębokość przejawów wody gruntowej	Głębokość spogu warstwy	Mięższność warstwy	Profil litologiczny i geneza gruntu	Opis gruntu	Wilgotność	Numer warstwy geotechnicznej	Stan gruntu	Głębokość i rodzaj pobranych prób
0.0	0.4	0.4	Mg	Nasyp – humus piaszczysty, c. szary	w.			
(61.1) 1.1 -1.0	1.2	0.8	Mg	Nasyp – piasek średni, żółty	w./n.		ln.	
	1.6	0.4		Gleba – humus piaszczysty, c. szary	n.			
-2.0			f _{Qh}	Piasek średni humusowy, szary, rzeczny	n.	I	ln.	
-3.0	3.0	1.4	f _{Qh}	Piasek średni, j.szary, rzeczny	n.	II	szg.	
-4.0	4.0	1.0						
-5.0			fg _{Qp}	Piasek średni ze żwirem, j.szary, wodnolodowcowy	n.	II	szg.	Kl.3/5.0
-6.0	6.3	2.3						
-7.0			fg _{Qp}	Piasek średni ze żwirem, j.szary, wodnolodowcowy	n.	III	szg.	
-8.0								
-9.0	9.9	3.6						
-10.0			fg _{Qp}	Piasek średni ze żwirem, j.szary, wodnolodowcowy	n.	IV	zag.	
-11.0								
-12.0	12.0	2.1						